

# Weegschaal PDI-PDS Afstellen

- Achterkant SW-Switch indrukken en aanzetten
- SPEC 1 , 15 Kg → 0,005 gr. \* toets
- SPEC 3 , UNLOAD \* toets
- LOAD 15 Kg.
- UIT zetten
  
- <T> ingedrukt houden AAN zetten
- F27 = 0 , 8/1/NONE
- F28 = 4 , 9600
- F29 = 0 , PRINTER
- F31 = 4 , COMMAND MODE
- F36 = 4 , ECR TYPE